HI98107 · HI98108

Medidores de pH pHep® y pHep®+

- **Impermeable**
- **Calibración hasta en tres puntos (HI98108)**
- **Sensor de temperatura integrado para mediciones con compensación automática.**
- **Calibración automática en uno o dos puntos**
- **Indicador de estabilidad**
- **Indicador de batería baja**
- **Operación con dos botones**

Millones de personas utilizan pHep en todo el mundo para supervisar pH en laboratorios, industria, agricultura, piscicultura, fabricación y control de calidad de alimentos, albercas e impresión.





Sensor de temperatura expuesto para una respuesta más rápida



Sello hermético

La tapa se retira fácilmente para acceder al compartimiento de la batería.



Estuche de transporte

Incluye estuche de transporte con soluciones buffer y de limpieza.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación	HI98107 (pHep®)	HI98108 (pHep®+)
pH	Intervalo	0.0 a 14.0 pH	0.00 a 14.00 pH
	Resolución	0.1 pH	0.01 pH
	Exactitud (@25°C/77°F)	±0.1 pH	±0.10 pH
	Calibración	Automática, en uno, dos o, para el HI98108, tres puntos: pH 4.01, 7.01 y 10.01.	
Temperatura	Intervalo	0.0 a 50.0 °C (32.0 a 122.0 °F)	0.0 a 50.0 °C (32.0 a 122.0 °F)
	Resolución	0.1°C / 0.1°F	0.1°C / 0.1°F
	Exactitud (@25°C/77°F)	±0.5°C / ±1.0°F	±0.5°C / ±1.0°F
	Compensación de temperatura	automática, 0 a 50°C (32 a 122°F)	
Especificaciones adicionales	Tipo de vidrio	GP (uso general)	
	Batería / autonomía	CR2032 3V ion-litio / aproximadamente 800 horas de uso continuo	
	Apagado automático	8 minutos, 60 minutos, o puede ser desactivado	
	Cond. ambientales	0 a 50°C (32 a 122°F); RH 100% max.	
	Dimensiones	160 x 40 x 17 mm (6.3 x 1.6 x 0.7'')	
	Peso	75 g (2.6 oz.)	

Información para pedidos

El HI98107 (pHep) incluye batería CR2032, sobre de solución de limpieza del electrodo, sobres de solución buffer de pH 4.01 y 7.01 (2), funda de almacenamiento/protección, manual y certificado de calidad.

El HI98108 (pHep+) incluye batería CR2032, sobre de solución de limpieza del electrodo, sobres de solución buffer de pH 4.01 y 7.01 (2), funda de almacenamiento/protección, manual y certificado de calidad.